

# Haus Osiander

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/118040455112/>

ID: 118040455112

Datum: 05.04.2024

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Urtelstraße
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	74549
<b>Stadt-Teilort:</b>	Wolpertshausen-Rudelsdorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Schwäbisch Hall (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Wolpertshausen
<b>Wohnplatz:</b>	Rudelsdorf
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8127099009
<b>Flurstücknummer:</b>	16
<b>Historischer Straßename:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— <i>keine</i>
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,1677° nördliche Breite, 9,8752° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos



### Bildbeschreibung:

Ansicht des Gebäudes von Osten. Zum Garten hin eröffnen sich die Räume in den Obergeschossen mit einer symmetrisch gegliederten Fassade, welche durch leichte Vorstöße auf profilierten Vollholzschnitten über dem Obergeschoss und über dem 1. Dachgeschoss auskragen. Der südlich angebaute Anbau mit einem Mansarddach ist ebenfalls primär zum Garten hin orientiert.

### Abbildungsnachweis:

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG Architektur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)

### Bildbeschreibung:

An der Straßenseite ist die Sparrenlage fast vollständig abgestürzt. Die Erdgeschoss- und Obergeschosswand wurde, soweit von außen erkennbar, wohl Anfang des 20. Jahrhunderts durch eine Backsteinwand (Reichsformate) ersetzt. Erkennbar ist an dieser Seite der ehemals achtachsige Dachstuhl, der im Sichtbefund in einem Zug durchgezimmert zu sein scheint. Als



Windaussteifung erkennbar sind nur zwei Joche pro Dachstockwerk, welche über der Erschließungszone liegen und mit Andreaskreuzen ausgefacht sind.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)



**Bildbeschreibung:**

Auffällig ist eine, an der Nordseite deutlich hervortretende, massive Westwand, welche vom Erdgeschoss bis zur Giebelspitze reicht. In den Dachgeschossen springt die Wandstärke etagenweise zurück, um den Dachstuhl aufzulegen. Die Wand ist durchgängig aus Feldsteinen / Bruchstein in Kalkstein-Mauerwerk aufgesetzt. Eine mögliche Erklärung für die massive Außenwand kann die starke Witterungsbelsastung des kleinen Ortes sein, der ungeschützt auf der hohenloher Hochebene liegt und bei dem die Unwetter zumeist aus Westen angreifen.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)



**Bildbeschreibung:**

Der massive Westgiebel ist zwar als Bauteil noch vollständig überliefert, er steht jedoch auf Grund des eingestürzten Daches gegenwärtig ohne Windsicherung da. Die Westseite / Außenseite der Wand ist in einem Zuge aufgemauert und zeigt keine Versätze, Vor oder Rücksprünge oder Anzeichen von Gliederungselementen. Zusätzlich zum Wetterschutz gegen Westen ist denkbar, dass die hinter der massiven Erdgeschosswand vermuteten Lagerräume im Erdgeschoss auf diese Weise kühl gehalten werden konnten, da das Gebäude auf Grund des felsigen Untergrundes laut Aussage der Eigentümerin keinen Keller besitzt.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)

**Bildbeschreibung:**

An der Hofseite zeigt das Gebäude noch eine vollständige Obergeschoss-Außenwand. An den, nach Süden vorstoßenden, zweigeschossigen Anbau, ist nach Westen ein holzumschlagener Treppenaufgang ins 1. Obergeschoss abgebaut, der eine direkte Wegeverbindung - schätzungsweise aus dem Nutzungsbereich der Küche - in den Hof ermöglichte, ohne das Erdgeschoss passieren zu müssen. Der Treppenaufgang ist schätzungsweise erst mit dem Anbau entstanden.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)



**Bildbeschreibung:**

Die Mittelpartie der südlichen Obergeschoss-Außenwand stellt eine verputzte Fachwerkwand über einer massiven Erdgeschosswand dar, in welche Fensterbauteile aus verschiedenen Zeitstellungen eingebaut sind. Das linke Fenster auf dem Bild ist ein dreiflügeliges, großzügiges Fenster, vermutlich aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das mittige Fenster mit horizontalen Bleisprossen und Holzkämpfer kann mittels eines, am Boden stehenden Vergleichsexemplars frühestens in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts einsortiert werden (maschinell hergestellte Beschläge). Das Fenster rechts kann als dreiflügeliges Fenster mit Kämpfer der Jahrhundertwende zugeschrieben werden. Die überlieferten Fensterläden sind im Obergeschoss dreiegliederte Rahmenfüllungs-Klappläden aus Holz mit ornamentartigen Ausschnitten und im Erdgeschoss einfache Brettläden.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)



**Bildbeschreibung:**

An der Hofseite zeigt das Gebäude noch eine vollständige Obergeschoss-Außenwand. An den, nach Süden vorstoßenden, zweigeschossigen Anbau, ist nach Westen ein holzumschlagener Treppenaufgang ins 1. Obergeschoss abgebaut, der eine direkte Wegeverbindung - schätzungsweise aus dem Nutzungsbereich der Küche - in den Hof ermöglichte, ohne das Erdgeschoss passieren zu müssen. Der Treppenaufgang ist schätzungsweise erst mit dem Anbau entstanden.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)

**Bildbeschreibung:**

Im Erdgeschoss der Südseite findet sich eine einflügelige, breite Haustüre, als, in vier Felder eingeteilte Rahmenfüllungstüre. Auf die vier Felder sind geschnitzte Dekorspiegel mit geschwungenen Profilkanten aufgesetzt, welche von profilierten Leisten eingefasst werden. Die Tür kann einer Entstehungszeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zugeordnet werden. Ob sie an dieser Stelle in situ überliefert ist, kann nicht geprüft werden.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG  
Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)





**Bildbeschreibung:**

Exemplarisch für die Holzquerschnitte kann nur an der Südseite des Obergeschosses an einer abgegangenen Putzscholle die Schwelle der Obergeschosswand in situ dokumentiert werden. Es handelt sich hierbei um Nadelhölzer, aus denen der erkennbare Teil der gesamten Konstruktion errichtet worden zu sein scheint. Die Gefache sind hier mit Bruchstein aus Sandsteinen, Kalksteinen und Backsteinen ausgemauert und überputzt.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)



**Bildbeschreibung:**

Im westlichen Drittel der Süd-Außenwand, zum Hofinneren hin, findet sich ein aufwändiges Werksandstein-Gewände aus gelbem Sandstein für eine breite Türe. Der Sturz sowie die umfassenden Oberflächen der Flanken sind mit großem Scharriereisen gleichmässig egalisiert. Die Flanken sind zudem mit weiteren Profilen besetzt. Über der Türe ist das vollplastische Relief eines doppelköpfigen Reichsadlers (ohne Bekrönung) überliefert. In der rechten Klaue ist der Ansatz eines Schwertes zu erkennen. Die linke Hälfte des Reliefs macht den Anschein, als sei sie nie fertiggestellt worden oder sie wurde später mit Ergänzungsmaterial großflächig überarbeitet. Das Herrschaftssignet ist in der hohenloher Hochebene tendenziell heraldisch eher unüblich.

**Abbildungsnachweis:**

Schäfer, Ferdinand M. (SCHÄFER.PARTNER PartG Architur.Städtebau.Denkmalpflege, Schwäbisch Hall)

**Objektbeziehungen**

keine

**Umbauzuordnung**

keine

**Bauphasen**




keine Angaben

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Abbruchdokumentation

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Bemerkenswert am Standort der Adresse ist das Zusammenlaufen mehrerer, vermutlich historischer Überlandwege direkt vor dem Gebäude und die damit einhergehende städtebauliche Prominenz des Gebäudes in der Dorfmitte. An der Stelle laufen Landstraßen aus den Richtungen Öhringen, Langenburg / Gerabronn und Dinkelsbühl / Crailsheim zusammen und kreuzen sich hier.
<b>Lagedetail:</b>	keine Angaben
<b>Bauwerkstyp:</b>	keine Angaben
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Bei dem Gebäude Urteilstraße 9 in Rudelsdorf handelt es sich um ein, ehemals repräsentatives, zweigeschossiges Haupthaus einer einstmaligen großzügigen Hofanlage. Von der Hofanlage sind nur noch untergeordnete Holzschuppen erhalten. Eine, ehemals westlich gelegene (Stall-) Scheune ist zum Zeitpunkt der Begehung nicht mehr überliefert
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Das Gebäude des homogen erscheinenden Kernbaues misst an den Außenkanten zirka 12 mal 20 Meter, was eine eindrucksvolle Gebäudegröße und vor allem auffallende Gebäudetiefe darstellt. Anhand der vorhandenen Fassadenöffnungen können vier, für die Hauslandschaft überdurchschnittlich große Raumzonen erkannt werden. Jedenfalls erfüllt das Bauwerk die Eigenschaften eines "PfarrerMeyer-Hauses" nicht. Auf Grund der Typologie und Lage des Bauwerks, ist eine einstmalige Nutzung als Gasthof nicht auszuschließen (Vergleichsbeispiel: Gasthof zum Roten Ochsen aus Schrozberg-Riedbach, Landkreis Schwäbisch Hall, heute im Freilandmuseum Wackershofen).
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>Bruchstein</li></ul></li><li>Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>Backstein</li></ul></li><li>Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>Satteldach</li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

- Holzgerüstbau
- Geschossgerüst

**Konstruktion/Material:**

Der Kernbau erscheint auf Grund Holzgefüge und Zimmererabbund ein durchgängiger Abbund etwa aus der späten zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu sein. Die Definition geeigneter Holzbauteile für eine nähere Datierung erscheint gegenwärtig lebensgefährlich. Gegebenfalls kann dies im Rahmen der Abbrucharbeiten noch erfolgen.

Der zweigeschossige Putzbau ist im Erdgeschoss mit massiven Außenwänden, in den darüber aufgehenden Geschossen als verputzter Holz-Fachwerkbau errichtet. An der Nordseite ist erkennbar, dass große Teile der Fassade im frühen 20. Jahrhundert ausgetauscht worden sein müssen (Backsteinwände im Reichsformat). Der repräsentativ aufragende Giebel an der Ostseite ist von einer vortretenden, massiven Erdgeschosswand und zwei profilierten Schwellen gegliedert, welche die große Giebelfläche in vier Abschnitte horizontal aufteilen. Das erste und zweite Dachgeschoss stoßen über diesen Profilschwellen leicht vor. An der Westseite ist ein auffallend massiver Wandgiebel vom Erdgeschoss bis zur Dachspitze aus Bruchstein gemauert. Vermutlich diente seine Errichtung dem baulichen Witterungssicherung des Gebäudes.

An der Südostecke des Kernbaues ist ein zweigeschossiger Anbau mit einem Mansarddach angefügt. Der äußeren Physiognomie nach kann der Anbau dem beginnenden 20. Jahrhundert zugeschrieben werden. Er umfasst grade einmal eine Zimmergröße im Obergeschoss und eine Kammergröße im 1. Dachgeschoss, sowie einen Abstellraum im Erdgeschoss.

Über dem Kernbau erheben sich die Reste eines einstmals mächtigen, weit gespannten liegenden Dachstuhls. Die Stuhlkonstruktion erstreckt sich dabei über die ersten beiden Dachgeschosse. Die Breite des Kernbaues von zirka 12 Metern (!) lässt darauf schließen, dass es sich um eine mehrachsige Dachkonstruktion handeln dürfte, an deren Längsseite sieben Zonen erkennbar sind.

Die, an der Nordseite freigelegten Deckenbalken sind als liegende Formate, vereinzelt naturkrumm, mit Fehlboden erkennbar. Das Gebäude verfügt noch über diverse Ausstattungen an Fenstern und Klappläden, die jedoch aktuell nicht gefahrenfrei geborgen werden können.