

## Schloss

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127550679112/>

ID: 127550679112

Datum: 29.12.2024

Datenbestand:

Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Schloßstraße
<b>Hausnummer:</b>	11
<b>Postleitzahl:</b>	88441
<b>Stadt-Teilort:</b>	Mittelbiberach
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Biberach (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Mittelbiberach
<b>Wohnplatz:</b>	Mittelbiberach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8426074005
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Giebelansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Hans-Jürgen Klose

**Bildbeschreibung:**  
Seitenansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Hans-Jürgen Klose



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Kath. Kirche St. Cornelius und Cyprian, Kirchstraße 8 (88441 Mittelbiberach)
- Sog. Judenhäuser (88441 Mittelbiberach, Vogteistraße 6, 8, 10)

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das bestehende Schloss wurde 1532 durch den damaligen Besitzer, den Biberacher Patrizier und kaiserlichen Rat Johann Philip von Schade neben dem bereits vor 1530 erbauten Alten Schloss errichtet. 1543 und 1621/22 sind im Zusammenhang mit dem Schloss zwei Brände erwähnt. 1857 wurde das Alte Schloss abgebrochen.

**1. Bauphase:** Erbauung des Neuen Schlosses (a)  
(1532)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Schlossanlage
- allgemein

**Bauwerkstyp:**

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
- Schloss

**2. Bauphase:** Zweigeschossiger Wandelgang mit Loggia und Torturm im Westen.  
(1560)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**3. Bauphase:** Neue Ausstattung in der Kapelle

(1700 - 1799)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Ausstattung

**Bauwerkstyp:** • Sakralbauten  
• Kapelle, allgemein

**4. Bauphase:** Errichtung Treppenhaus  
(1860)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Ausstattung

### Besitzer:in

 keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen (Esszimmer, Arkaden)
- Restauratorische Untersuchung Fenster

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Am südlichen Ortsrand von Mittelbiberach.

**Lagedetail:** • Siedlung  
• Stadt

**Bauwerkstyp:** • Residenz- und Hofhaltungsbauten  
• Schloss

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger Baukörper mit hohem Satteldach, Staffelgiebeln und Eckerkern.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** • Dachform  
• Satteldach  
• Gestaltungselemente  
• Staffelgiebel  
• Detail (Ausstattung)  
• Erker

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben