# Kath. Friedhofskapelle St. Maria

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/141395552810/

**ID**: 141395552810 **Datum:** 19.05.2024 Restaurierung **Datenbestand:** 

(ii) Objektdaten

Straße: Ernst-Jünger-Allee

Hausnummer: 12

Postleitzahl: 88515

Stadt-Teilort: Wilflingen

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Biberach (Landkreis)

Gemeinde: Langenenslingen

Wohnplatz: Wilflingen

Wohnplatzschlüssel: 8426067020

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Westfassade

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

# Objektbeziehungen

keine



Umbauzuordnung

#### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Kath. Friedhofskapelle St. Maria

keine

## m Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Altes Schulhaus, ehem. Lehrerhaus, Enhofer Straße 21 (88515 Langenenslingen-Wilflingen)
- Kath. Kirche St. Johannes Nepomuk, Kirchgässle 2 (88515 Langenenslingen)

#### Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ab 1974 wurde mit dem Umbau der Kapelle begonnen, wobei die Empore und Bänke im Kapellenschiff entfernt wurden. Seit der Erweiterung des Friedhofes im Jahr 1977 wird die Kapelle auch als Leichenhalle genutzt.

1. Bauphase:

Umbau der Kapelle

(1974)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

2. Bauphase:

Zusätzliche Nutzung als Leichenhalle

(1977)

Betroffene Gebäudeteile: keine



### Besitzer:in

keine Angaben



#### **Zugeordnete Dokumentationen**

Untersuchungsbericht Altar



#### **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Am nordwestlichen Ortsrand von Wilflingen, an der sich nach Westen

teilenden Ernst-Jünger-Allee befindet sich der Friedhof mit der Kapelle

St. Maria.

Lagedetail: Siedlung

Dorf

 Sakralbauten Bauwerkstyp:

Friedhofskapelle

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreiseitig geschlossener, verputzter Kapellenbau; Westfassade mit

Dreiecks- und Schweifgiebel. Langhaus und Chor durch

Flachbogenfenster geöffnet. Eingang an der Giebelseite ebenfalls

flachbogig.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Kleine, flachgedecke Saalkirche; Langhaus und dreiseitiger

Chorabschluss durch Rundbogen getrennt.

Vorgefundener Zustand (z.B.

## Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Kath. Friedhofskapelle St. Maria

Schäden, Vorzustand): = keine Angaben

Bestand/Ausstattung: = keine Angaben

**Konstruktionen** 

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben