

## Kath. Fialkirche

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146696937520/>

ID: 146696937520

Datum: 19.10.2023

Datenbestand:

Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kirchstraße
<b>Hausnummer:</b>	6
<b>Postleitzahl:</b>	78234
<b>Stadt-Teilort:</b>	Biesendorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Engen
<b>Wohnplatz:</b>	Biesendorf
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335022004
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9135° nördliche Breite, 8,8131° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Giebelansicht

**Abbildungsnachweis:**  
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

**Bildbeschreibung:**  
Blick in den Chorbereich

**Abbildungsnachweis:**  
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Jahr 1607 wurde die Kapelle St. Laurentius errichtet. Für die Jahre 1970, 1987, 2001 und 2010 sind verschiedene Renovierungen belegt.

**1. Bauphase:** Erbauung der Kapelle.  
(1607)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**2. Bauphase:** Renovierung  
(1970)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**3. Bauphase:** Innenrenovierung  
(1987)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Untersuchungsbericht Wandflächen Innenraum
- Restaurierungsarbeiten
- Restaurierung Orgel
- Kircheninnenrenovierung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	In der Biesendorfer Ortsmitte, an der Kreuzung der Kirchstraße/ Biesendorfer Straße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Kirche, allgemein</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Nach Nordosten ausgerichteter, verputzter Kirchenbau; dreiseitig geschlossener; Satteldach mit Vollwalm im Nordosten, oktogonaler Giebelreiter mit Zwiebelhelm; Langhauswände durch korbbogenförmige Fenster geöffnet.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Dachreiter</li><li>• Satteldach mit einseitigem Vollwalm</li><li>• Zwiebeldach/-helm</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben