

Altes Pfarrhaus, sog. Mauritiushaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/152894436019/>

ID: 152894436019

Datum: 05.05.2024

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Abt-Sauter-Straße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	88515
Stadt-Teilort:	Langenenslingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Langenenslingen
Wohnplatz:	Langenenslingen
Wohnplatzschlüssel:	8426067014
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

— keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. **Beinhaltet Bauteil:** Pfarrgarten St. Mauritius, Gartenmauer, Abt-Sauter-Straße 9

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

• Pfarrgarten St. Mauritius, Gartenmauer, Abt-Sauter-Straße 9 (88515 Langenenslingen)


- Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Hauptstraße 62 (88515 Langenenslingen)
- Kath. Kirche St. Konrad, Hauptstraße 67 (88515 Langenenslingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das alte Pfarrhaus wurde 1701-03 erbaut.
2011/ 12 erfolgte die umfassende Sanierung mit der anschließenden Nutzung als katholisches Gemeindehaus.

1. Bauphase: Erbauung Pfarrhaus
(1701 - 1703)

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
- allgemein

2. Bauphase: Sanierung für die weitere Nutzung als kath. Gemeindehaus; u.a. Sanierung des Fachwerkes und Daches, energetische Sanierung; Eingang durch Rampe ergänzt, wofür die historische Treppe weiter nach Süden versetzt wurde.
(2011 - 2012)

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Besitzer:in

 *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensdokumentation Dach- und Fachwerk
- Befunduntersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Giebelständig zur Abt-Sauter-Straße ausgerichtet; nördlich der Kirche St. Mauritius und des zugehörigen Friedhofs. Dem Pfarrhaus ist nach Osten ein umfriedeter Pfarrgarten angegliedert.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit abschließendem Satteldach; an der südlichen Giebelseite befindet sich das um wenige Stufe erhöhte Rundbogenportal.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Holz
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>