

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156397608217/>

ID: 156397608217

Datum: 28.08.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	19
<b>Postleitzahl:</b>	88630
<b>Stadt-Teilort:</b>	Pfullendorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437088024
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9249° nördliche Breite, 9,2569° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1730 errichtet und zwischen 1893-1912 als Seifensiederei betrieben.

**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes (a)

(1730)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Wandverkleidung</li><li>• Fachwerk</li></ul>

**2. Bauphase:** Nutzung als Seifensiederei (a)  
(1893 - 1912)

**Betroffene Gebäudeteile:** — *keine*

**Besitzer:in**

— *keine Angaben*

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Zentral in Pfullendorf gelegen, an der Ecke Hauptstraße/ Garnmarktgasse
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Über einem mit Bruchsteinen gemauerten EG erhebt sich ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit dreigeschossigem Dachausbau und abschließendem Satteldach. Das Gebäude ist zum Teil unterkellert.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** • Dachform

- Satteldach
- Wandverkleidung
- Fachwerk

**Konstruktion/Material:**

≡ *keine Angaben*