Pfarrkirche St. Alban, Turm

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166327208010/

ID: 166327208010 **Datum:** 26.03.2019 Bauforschung und Restaurierung Datenbestand:

(ii) Objektdaten

Straße: Schlossstraße

Hausnummer: 38

Postleitzahl: 74078

Stadt-Teilort: Kirchhausen

Regierungsbezirk: Stuttgart

Kreis: Heilbronn (Stadtkreis)

Gemeinde: Heilbronn

Wohnplatz: Kirchhausen

Wohnplatzschlüssel: 8121000008

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Südwestansicht des Turmes

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Stuttgart, Quelle: bildindex.de

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Pfarrkirche St. Alban, Turm

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung am Turmhelm der Pfarrkirche St. Alban belegt dessen Abzimmerung im Jahr 1578 (d).

1. Bauphase:

Abzimmerung des Turmlems (d)

(1578)

Betroffene Gebäudeteile:

Lagedetail: Siedlung

Stadt

keine

Bauwerkstyp: Sakralbauten

Pfarrkirche



👢 Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Dendrochronologische Datierung Turmhelm

Beschreibung

Die Pfarrkirche St. Alban befindet sich im Heilbronner Stadtteil Umgebung, Lage:

Kirchhausen.

Lagedetail: Siedlung

Stadt

 Sakralbauten Bauwerkstyp:

Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Der Turm steht an der westlichen Langhausseite der nach Norden ausgerichteten Kirche. Er erhebt sich über nahezu guadratischem

Grundriss und endet in einem spätgotischen Spitzhelm; das

Turmobergeschoss ist durch ein umlaufendes Gesims vom Unterbau getrennt und besitzt sowohl im Obergeschoss als auch unregelmäßig verteilt an den unteren Geschossen geschwungen spitzbogige und runde Fenster mit Sandsteingewänden; die Ecken des ansonsten verputzten Turmes sind durch Sandsteinquader hervorgehoben.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Pfarrkirche St. Alban, Turm

Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	DachformTurmhelm
	Verwendete MaterialienPutz
	Sandstein
Konstruktion/Material:	Die konstruktive Basis des bauzeitlichen Turmhelmes bilden ein innerer und ein äußerer Rahmen von Mauerhölzern.