

## Ehem. Katzensteigmühle, Ausdinghaus (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169442424317/>

ID: 169442424317

Datum: 05.02.2019

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	In der Au
<b>Hausnummer:</b>	1/2
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Ausdinghaus als letztes Überbleibsel der ehem. Katzensteigmühle wurde 2008 abgerissen.

**1. Bauphase:** Abriss  
(2008)


<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Randlage</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Ausginghaus</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Fotodokumentation und Bestandspläne

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die ehem. Katzensteigmühle und das Ausdinghaus befanden sich am östlichen Ortsrand von Rottweil, unterhalb der nach Westen ansteigenden Altstadt, zwischen der Eisenbahnstrecke und dem Neckar.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Randlage</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Ausginghaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau; stehende Rechteckfenster mit gefasten Sandsteingewänden.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Zerfallener Zustand (2007); Abriss 2008 vollzogen.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Verwendete Materialien</li><li>• Putz</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben