Ehem. Befestigungsturm

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171299217019/

ID: 171299217019 Datum: 28.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

(i) Objektdaten

Straße: Donaustraße

Hausnummer: 23

Postleitzahl: 78532

Stadt-Teilort: Tuttlingen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Tuttlingen (Landkreis)

Gemeinde: Tuttlingen

Wohnplatz: Tuttlingen

Wohnplatzschlüssel: 8327050017

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Stadt Tuttlingen wurde im späteren 13. Jahrhundert neben der bäuerlichen Vorgängersiedlung am Fuß des Honbergs um die Martinskirche herum an der Donau gegründet. Die Stadtmauer verlief bis 1803 entlang des rechten Donauufers und des Seltenbachs sowie eines künstlichen Grabens im unregelmäßigen Viereck von ca. 300x250 m. Aus der Zeit um 1300 stammt der heute noch erhaltene Befestigungsturm. Im großen Stadtbrand von 1803 wurden zahlreiche Gebäude Tuttlings zerstört. Der Turm diente in der Folge als Gefängnisturm.



Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Ehem. Befestigungsturm

1. Bauphase:Befestigungsturm, errichtet um 1300 im Zuge der Verlegung der

(1300) Siedlung (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Nach dem Brand von 1803 als Gefängnisturm genutzt (a)

(1803)

Betroffene Gebäudeteile: keine

A Bes

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Heute freistehender, ehem. Befestigungsturm an der Südseite der

Donaustraße.

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: keine Angaben

Baukörper/Objektform Fünfgeschossiger, quadratischer und massiver Turm mit

(Kurzbeschreibung): Pyramidendach.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Erschließung erfolgt über die Außentreppe ins 1. OG.

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

. .

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

B

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben