

Ehem. Befestigungsturm

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171299217019/>

ID: 171299217019 Datum: 28.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Donaustraße
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78532
Stadt-Teilort:	Tuttlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tuttlingen
Wohnplatz:	Tuttlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327050017
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Stadt Tuttlingen wurde im späteren 13. Jahrhundert neben der bäuerlichen Vorgängersiedlung am Fuß des Honbergs um die Martinskirche herum an der Donau gegründet. Die Stadtmauer verlief bis 1803 entlang des rechten Donauufers und des Seltenbachs sowie eines künstlichen Grabens im unregelmäßigen Viereck von ca. 300x250 m. Aus der Zeit um 1300 stammt der heute noch erhaltene Befestigungsturm. Im großen Stadtbrand von 1803 wurden zahlreiche Gebäude Tuttlings zerstört. Der Turm diente in der Folge als Gefängnisturm.

1. Bauphase:
(1300) Befestigungsturm, errichtet um 1300 im Zuge der Verlegung der Siedlung (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1803) Nach dem Brand von 1803 als Gefängnisturm genutzt (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Heute freistehender, ehem. Befestigungsturm an der Südseite der Donaustraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp: keine Angaben

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** Fünfgeschossiger, quadratischer und massiver Turm mit Pyramidendach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** Erschließung erfolgt über die Außentreppe ins 1. OG.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben