

Kirche St. Otmar

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/173797013210/>

ID: 173797013210

Datum: 30.06.2024

Datenbestand:

Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Kapellenberg
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	88471
Stadt-Teilort:	Laupheim-Untersulmetingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Laupheim
Wohnplatz:	Untersulmetingen
Wohnplatzschlüssel:	8426070015
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Grundriss

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Stuttgart, Quelle: bildindex.de

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine



Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Um das Jahr 1606 wurde die Schlosskapelle St. Othmar als Ersatz für die 1525 abgebrannte Othmarskapelle erbaut. 1740/ 41 erhielt sie ihre Rokoko-Ausstattung.

1. Bauphase: (1606) Erbauung der ehem. Schlosskapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Restaurierungsbericht Raumschale
- Restaurierungsbericht Ausstattung



Beschreibung

Umgebung, Lage: An der Südseite der Straße Kapellenberg mit Ecklage zur Obertulmetinger Straße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Nach Osten ausgerichteter Kirchenbau; Langhaus mit dreiseitigem Schluss, nach Osten abgewalmtes Satteldach; Westfassade mit vorspringendem Kirchturm, der in das Satteldach der giebelseitig anschließenden Nachbarbebauung Kapellenberg 3 (Rathaus) eingebunden ist. Kapellenäußeres durch flachbogige Blendnischen gegliedert, wovon jede zweite durch Rundbogenfenster geöffnet ist.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Erschließung über kleine, um wenige Stufen erhöhte Rundbogentür an der nördlichen Langhausseite. Flachgedeckte Saalkirche.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm
 - Zwiebdach/-helm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*