

## Kath. Pfarrkirche St. Martin

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/176056667720/>

ID: 176056667720 Datum: 04.11.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Sankt Martinsplatz
<b>Hausnummer:</b>	7
<b>Postleitzahl:</b>	88630
<b>Stadt-Teilort:</b>	Pfullendorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Aach-Linz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437088001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9048° nördliche Breite, 9,2059° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erstmalige Erwähnung 972 n. Chr. 1275 Nachweis über einen spätgotischen Kirchenbau mit Turm nach Westen. Umfangreiche Barockisierung der Kirche mit Um- und Neubaumaßnahmen im Zeitraum um 1754/55 (a). 1877 und 1938 jeweils Neubau des Kirchturms.  
Renovierungen in den Jahren 1922, 1987 und 2018.

Quelle: Südkurier vom 8.8.2019

**1. Bauphase:**  
(1754 - 1755) Langhaus und Chorraum gehen in ihrer heutigen Gestalt auf eine umfangreiche Barockisierung der Kirche mit Um- und Neubaumaßnahmen im Zeitraum um 1754/55 (a) zurück.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach
- Walmdach
- Zwiebdach/-helm

**2. Bauphase:**  
(1877) Neubau des Kirchenturms

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:**  
(1922) Renovierung

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**4. Bauphase:**  
(1938) Neubau des heutigen Kirchturms

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**5. Bauphase:**  
(1987) Innenrenovierung

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**6. Bauphase:**  
(2018) Renovierung der Fassaden

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die Kirche bildet den Orstmittelpunkt von Linz, dem südlich gelegenen Teil des Doppelortes Aach-Linz.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Pfarrkirche</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Spätgotischer Massivbau mit halbrund abschließendem Chor im Osten und Turm im Westen.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li><li>• Walmdach</li><li>• Zwiebdach/-helm</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>