

Wohn- und Wirtschaftsgebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185407338818/>

ID: 185407338818

Datum: 19.05.2024

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	62
Postleitzahl:	88515
Stadt-Teilort:	Langenenslingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Langenenslingen
Wohnplatz:	Langenenslingen
Wohnplatzschlüssel:	8426067014
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im heutigen Bestand des Hauses haben sich umfangreiche Reste einer Hauskonstruktion erhalten, die aus der Zeit um 1600 (d) stammen.

1. Bauphase: (1600)	Vermutliche Erbauung (d)
-------------------------------	--------------------------


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	<p>Zweigeschossiges Bauernhaus über länglich-rechteckigem Grundriss, traufständig zur Hauptstraße des Ortes gelegen. Weitgehend in Fachwerk errichtet, Erdgeschosswände teilweise massiv ersetzt. Das Äußere des Gebäudes zur Straße hin geschlossen flächig verputzt, an Giebel- und Rückseite mit freiliegender Fachwerkkonstruktion. Oberer Abschluß in Form eines über die ganze Hauslänge durchlaufenden, nur mäßig steilen Satteldaches mit Fachwerkgiebeln gegen Osten und Westen.</p>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	<p>Im Westen Wohnteil mit traufseitigem Eingangs- und Treppenflur und dahintergelegener, breiterer Küche, giebelseitig Stube und schmalere Kammer. Im Obergeschoß dieselbe Grundrissgliederung mit drei Kammern und Treppenflur. Östlich an den Wohnteil anschließend Stallzone, Tennenzone und Schopfzone. Der Dachraum des Wohnteiles vom Restbereich abgetrennt, mit Querflur und zwei giebelseitigen Kammern.</p>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Holz• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Holzgerüstbau
-----------------------------	---

Konstruktion/Material:

- allgemein

☐ *keine Angaben*