

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191889406120/>

ID: 191889406120

Datum: 01.06.2017

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kleincomburger Weg
<b>Hausnummer:</b>	12
<b>Postleitzahl:</b>	74523
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Schwäbisch Hall (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Wohnplatz:</b>	Steinbach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8127076056
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung des Wohnhauses lässt sich anhand der dendrochronologischen Untersuchung auf 1440/ 41 (d) datieren.

<b>1. Bauphase:</b> (1440 - 1441)	Abzimmerung des Dachwerkes (d)
--------------------------------------	--------------------------------

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Datierung Dachwerk

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Das Wohnhaus steht zwischen Steinbach und Kleincomburg, beidseitig vom Kleincomburger Weg eingeschlossen.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Der Hanglage angepasster Bau mit erhöhtem Kellergeschoss und Vollgeschoss, dessen Satteldach mit Halbwalm nach Norden weiter vorgezogen ist.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

**Konstruktion/Material:** Dachwerk

Historisch zugängliche Bauteile wurden nur im Dachbereich erkannt. Dieser ist wie der gesamte Bau in Firstrichtung in zwei Hausteile getrennt.

Das 1. Dachgeschoss ist ausgebaut. Der Dachspitz war in der Dachschräge isoliert. Über einzelne Luken in der Isolierung waren rauchschwarze Sparren zugänglich.