

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/209628835512/>

ID: 209628835512

Datum: 30.06.2024

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bodanstraße
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Ansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des Wohn- und Geschäftshauses wurde laut der dendrochronologischen Datierung im Jahr 1836 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: (1836) Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Traufseitig an der südlichen Bodanstraße stehend.

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Mit seiner Nordtraufe den südlichen Rand der Bodanstraße begrenzend, überdacht das untersuchte Dachwerk, mit einer einheitlichen Dachneigung, zwei unterschiedliche Grundrisszuschnitte. Im Osten sind dies ein tief in die Parzelle reichender, langgezogener Gebäudeteil, an den sich nach Westen hin ein kleiner gedrungener Gebäudeteil mit hoch aufragender Massivwand als rückwärtiger Abschluss anschließt. Insgesamt zwei Dachgeschosse und einen Spitzboden aufweisend, erhebt sich ein straßenseitiges Querdach im Bereich des größeren Bauteils über die Höhe des 1. Dachgeschosses, um dann im 2. Dachgeschoss mit einem Satteldach abzuschließen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:  keine Angaben