

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/102850027916/>

ID: 102850027916

Datum: 04.06.2013

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	79346
Stadt-Teilort:	Endingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Endingen am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Endingen
Wohnplatzschlüssel:	8316012003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Konstruktion und Datierung des Gebäudes sind in ganz Baden-Württemberg sehr rar. Das Wohnhaus wurde 1350-51 (d) erbaut.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes. (d)
(1350 - 1351)


Betroffene Gebäudeteile:  keine


 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:  keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf


Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiges Gebäude mit Walmdach und hohem Kellersockel. Es steht quer zum Hang; im EG massiv, im OG Fachwerk. Über die gesamte Rückseite besitzt es einen Anbau mit Schleppdach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Zweigeschossiger Keller, dessen Decken von einer mächtigen Eichenstütze mit Sattelholz und geschnitztem Würfelkapitel getragen werden.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): In der rechten Schmalseite (Eingangsseite) vier Fenster im OG, zu Paaren zusammengerückt, im EG links zwei spätgotische Fenster, rechts Haustüre und ein gleiches Fenster; halb unter dem Bodenniveau gelegenes, rundbogiges Kellertor links, schwere einläufige Treppe zur Haustüre. Haustüre mit Segmentbogen und reicher, sich überschneidender Stabwerkprofilierung sowie Rosetten in den Zwickeln. In der Breitseite zum Tal zwei kleine Fenster im OG, im EG links kleines Fenster, rechts spätgotische Doppelfenster.

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Fenster
- bemerkenswerte Türen

Konstruktion/Material: Zweistöckiger Keller mit firstparalleler Balkenlage. Dachkonstruktion mit Restfirstständern und Scherbändern an beiden Seiten.