

Amtsdienerhäuschen bzw. Jägerhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/107965622815/>

ID: 107965622815

Datum: 06.07.2022

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	43a
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Engen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Engen
Wohnplatzschlüssel:	8335022009
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht

Abbildungsnachweis:

Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der älteste erkannte Bestand bezieht sich auf den massiven, von Nordwesten bis Südosten verlaufenden Mauerwinkel, wobei sich in Anlehnung an die unterschiedlichen Mauerstärken und deren unterschiedlichen Fluchten zwei Bauphasen abzeichnen. Hinsichtlich ihrer zeitlichen Zuordnung liegen keine aussagekräftigen Befunde vor. Allenfalls die Mauerstärken lassen eine mittelalterliche Einordnung zu, wobei die lokale Situation zumindest eine frühneuzeitliche Datierung vorgibt. Bis zum Zeitpunkt des großen Umbaus im 18. Jahrhundert war an der Nordostwand wohl ein ehemaliger Zugang vorhanden. Darauf verweisen das nach Nordosten ansteigende Gewölbe und die Setzungsfugen im Bereich der späteren Eingangsvermauerung.

1. Bauphase: (1731) Spätestens um das Jahr 1731 (d) wird der massive Bestand zu dem angetroffenen Bauvolumen zusammengefasst.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Im Norden des Schlosses Krenkingen, in die Schlossmauer integriert.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Massivbau mit abschließendem Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: — keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*