Amtsdienerhäuschen bzw. Jägerhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/107965622815/

ID: 107965622815 **Datum:** 06.07.2022 **Datenbestand:** Bauforschung

(ii) Objektdaten

Straße: Hauptstraße

Hausnummer: 43a

Postleitzahl: 78234

Stadt-Teilort: Engen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Konstanz (Landkreis)

Gemeinde: Engen

Wohnplatz: Engen

Wohnplatzschlüssel: 8335022009

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht

Abbildungsnachweis: **Burghard Lohrum**

Objektbeziehungen

keine



Umbauzuordnung

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Amtsdienerhäuschen bzw. Jägerhaus

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der älteste erkannte Bestand bezieht sich auf den massiven, von Nordwesten bis Südosten verlaufenden Mauerwinkel, wobei sich in Anlehnung an die unterschiedlichen Mauerstärken und deren unterschiedlichen Fluchten zwei Bauphasen abzeichnen. Hinsichtlich ihrer zeitlichen Zuordnung liegen keine aussagekräftigen Befunde vor. Allenfalls die Mauerstärken lassen eine mittelalterliche Einordnung zu, wobei die lokale Situation zumindest eine frühneuzeitliche Datierung vorgibt. Bis zum Zeitpunkt des großen Umbaus im 18. Jahrhundert war an der Nordostwand wohl ein ehemaliger Zugang vorhanden. Darauf verweisen das nach Nordosten ansteigende Gewölbe und die Setzungsfugen im Bereich der späteren Eingangsvermauerung.

1. Bauphase:

(1731)

Spätestens um das Jahr 1731 (d) wird der massive Bestand zu dem

angetroffenen Bauvolumen zusammengefasst.

Betroffene Gebäudeteile:

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

keine

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus



🙎 Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

Bauhistorische Dokumentation

H

Beschreibung

Umgebung, Lage: Im Norden des Schlosses Krenkingen, in die Schlossmauer integriert.

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger Massivbau mit abschließendem Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonieruna:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Amtsdienerhäuschen bzw. Jägerhaus

Konstruktionsdetail:	-	keine Angaben
Konstruktion/Material:	_	keine Angaben