

## Ehem. Kirche des Villingener Kapuzinerklosters

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129834234816/>

ID: 129834234816

Datum: 07.01.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Niedere Straße
<b>Hausnummer:</b>	88
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude geht mit seinen Umfassungswänden auf die 1664 erbaute Kirche des ehem. Kapuzinerklosters am Niederen Tor zurück, deren Grundsteinlegung in das Jahr 1655 datiert. Das Kloster wurde 1806 aufgehoben und diente seit 1814 als Militärhospital. 1820 wurden die Klostergebäude abgebrochen, während man die Kirche zu einer Brauerei mit Gaststätte umbaute. 1907 erfolgte der Einbau von Wohnungen, die mit der Ausschmückung des Fassadengiebels mit Voluten einherging.

**1. Bauphase:**  
(1655 - 1664) Ehemalige Kirche des Villingener Kapuzinerklosters. Nach der Klostergründung 1655 bis 1664 errichtet. (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Klosteranlage
- allgemein

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kloster, allgemein
- Klosterkirche

**2. Bauphase:**  
(1806) Aufhebung des Kloster (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:**  
(1820) Umbau des giebelständigen Massivbaus mit Satteldach zur Brauereigaststätte (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**4. Bauphase:**  
(1907) Umbau des Volutengiebel zur Niederen Straße zu einem dreigeschossigen Wohnhaus (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

#### **Besitzer:in**

keine Angaben

#### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Befunduntersuchung
- Restauratorische Untersuchung Fassungsphasen
- Literaturnachweise

#### **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude liegt in der Villingener Stadtmitte, in Ecklage zur Kapuzinergasse und Niederen Straße. Sein Ostgiebel ist zur Niederen Straße ausgerichtet.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger Satteldachbau; Erdgeschoss durch große flachbogenförmige Öffnungen gegliedert, während das Obergeschoss hohe Rundbogenfenster besitzt, die sich an der Traufseite mit Rundfenstern abwechseln. Die östliche Giebelseite wird durch Voluten abgeschlossen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*



### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Gestaltungselemente
  - Volutengiebel

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*