

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136419570412/>

ID: 136419570412

Datum: 15.10.2018

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Obere Badstraße
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	69412
<b>Stadt-Teilort:</b>	Eberbach am Neckar
<b>Regierungsbezirk:</b>	Karlsruhe
<b>Kreis:</b>	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Eberbach
<b>Wohnplatz:</b>	Eberbach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8226013006
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,4622° nördliche Breite, 8,9860° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:


Ansicht von Westen auf die Obere Badstraße 7-11, mittig Nr. 9.

#### Abbildungsnachweis:


LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Quelle: bildindex.de

### Objektbeziehungen

— keine

 Umbauzuordnung

keine

 Bauphasen**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Der dendrochronologischen Datierung nach wurde das Wohnhaus mit großer Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 1614 (d) erbaut.

**1. Bauphase:** Erbauung (d)  
(1614)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**


- Wohnbauten
- Wohnhaus

 Besitzer:in

keine Angaben

 Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung Dachwerk

 Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Giebelseitig in die geschlossene Bebauung der nördlichen Straßenseite "Obere Badstraße" eingebunden.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger und verputzter Satteldachbau, 2. OG leicht über die darunterliegenden Geschosse auskragend.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Das Dachwerk des Hauses ist einheitlich abgebunden und weitgehend im ursprünglichen Zustand erhalten, aber teilweise durch neueren Ausbau verkleidet.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

 Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
- Dachform
  - Satteldach

**Konstruktion/Material:**

Das Dachwerk des Hauses ist als Sparrendach mit einer Kehlbalkenlage konstruiert. Die Kehlbalken werden von einem doppelten stehenden Stuhl mit einem liegenden Binder im Dachraum unterstützt. Die Längsaussteifung übernehmen lange Kopfstreben zwischen den liegenden Stuhlsäulen und den Stuhlrähmen.