

Ehem. Villa Fähndrich, Wandmalereien

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136664403114/>

ID: 136664403114

Datum: 18.04.2024

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	König-Wilhelm-Straße
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	88471
Stadt-Teilort:	Laupheim
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Laupheim
Wohnplatz:	Laupheim
Wohnplatzschlüssel:	8426070011
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus (Judenberg), Judenberg 16 (88471 Laupheim)
- Ehem. Friedhofswärter- und Leichenhaus des jüdischen Friedhofs, Judenberg 24 (88471 Laupheim)
- Kath. Kirche St. Peter und Paul, Kirchberg 15 (88471 Laupheim)
- Schloss Großlaupheim, sog. Salzbüchse (88471 Laupheim, Kirchberg)
- Schloss Grosslaupheim, Torbauten, Kirchberg (88471 Laupheim)

- Pfarrstadel, Kirchberg 17/1 (88471 Laupheim)
- Ehem. Hospital zum Heiligen Geist, Marktplatz 11 (88471 Laupheim)
- Kath. Kapelle St. Leonhard, Ulmer Straße 81 (88471 Laupheim)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Villa entstand in den Jahren 1905-07 für den Kunstmaler Otto Fähndrich, der das Haus bis 1918 bewohnte. Das Erdgeschoss verfügte über eine Ladenfläche, die bis 1910 an eine Bank vermietet war. In einem Hintergebäude entstand seine Malerwerkstatt mit Lagerraum. Ab 2010 wurde das Gebäude umgebaut und renoviert; dabei wurden die im Badezimmer von Otto Fähndrich geschaffenen Wandmalereien restauriert und teilweise verlagert. Das zweigeschossige Hintergebäude wurde abgetragen.

1. Bauphase: Erbauung der Villa (a)
(1905 - 1907)

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Ausstattungsgegenstände, Architekturglieder
- Wandgemälde

2. Bauphase: Umbau und Renovierung
(2010 - 2015)

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Besitzer:in

 *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungsbericht Wandmalerei

Beschreibung

Umgebung, Lage: An der Nordseite der König-Wilhelmstraße in freistehender Lage.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude im Jugendstil, über hohem Sockelgeschoss mit Mansardwalmdach und Lukarnen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	Das Badezimmer wurde von dem Kunstmaler Fährdrich mit Wandmalereien geschmückt, welche nach dem antiken Vorbild die Darstellungen der tanzenden und musizierenden Mänaden zeigt.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Detail (Ausstattung)• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>