

## Wohnhaus mit Scheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/149146531619/>

ID: 149146531619 Datum: 14.11.2019 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hohlgasse
<b>Hausnummer:</b>	5
<b>Postleitzahl:</b>	72172
<b>Stadt-Teilort:</b>	Sulz-Bergfelden
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Sulz am Neckar
<b>Wohnplatz:</b>	Sulz am Neckar
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325057028
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes




### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Nord-West-Ansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)



**Bildbeschreibung:**  
Nord-Ost-Ansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)



#### Objektbeziehungen

keine

#### Umbauzuordnung

keine

#### Bauphasen

##### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde nach 2012 abgetragen.

#### Besitzer:in

keine Angaben

#### Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme

#### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude liegt in Randlage des Ortes, südwestlich der Durchfahrtsstraße.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Es handelte sich um einen Einfirsthof mit Wohnhaus und Scheune. Das Gebäude wurde von einem durchgehenden Satteldach abgeschlossen. Zur Straßenseite befand sich die Eingangssituation des Wohnhauses sowie ein großes Scheunentor und zwei weitere kleinere Tore.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**       *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**       *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**       *keine Angaben*

**Konstruktion/Material:**       *keine Angaben*