

Eisenbahnüberführung

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156311527613/>

ID: 156311527613

Datum: 01.02.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße: keine

Hausnummer: keine

Postleitzahl: 79774

Stadt-Teilort: Albruck

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Waldshut (Landkreis)

Gemeinde: Albruck

Wohnplatz: Albruck

Wohnplatzschlüssel: 8337002001

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßename: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

Geo-Koordinaten: 47,5910° nördliche Breite, 8,1281° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Stauwehrkran der RADAG (79774 Albruck-Dogern, Zollstraße)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehem. Eisenbahnbrücke wurde 1856 als Bogenbrücke aus Kalksteinen errichtet. 2019 wurde sie abgetragen und durch eine neue Brücke ersetzt.

1. Bauphase: (1856)	Errichtung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Bauten für Transport und Verkehr• Brücke

2. Bauphase: (2019)	Abriss
-------------------------------	--------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Darstellung der geplanten Sanierungsvariante

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die ehem. Eisenbahnüberführung befand sich am südwestlichen Ortsrand von Albbruck und führte wie die parallel dazu verlaufende Alte Landstraße über den Alb-Bach.
------------------------	---

Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Randlage
--------------------	---

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Bauten für Transport und Verkehr• Brücke
---------------------	---

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bogenbrücke aus Kalksteinquadern.
---	-----------------------------------

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
---	-----------------

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
--	-----------------

Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben
-----------------------------	-----------------

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk
-----------------------------	--

Konstruktion/Material:

- Quader

■ *keine Angaben*