

Wohn- und Geschäftshaus, "Zur weißen Ilge"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178413541418/>

ID: 178413541418

Datum: 01.08.2017

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Hussenstraße
Hausnummer:	50
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

— OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heute als Wohn- und Geschäftshaus genutzte Gebäude wurde um 1655/ 1656 (d) errichtet und zeigt im Kern noch mittelalterliche Reste, wohl aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Bauliche Veränderungen wurden im 19. und 20. Jahrhundert vorgenommen.

1. Bauphase: Im Kern mittelalterlich (d)
(1314)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d)
(1655 - 1656)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase: Bauliche Veränderungen
(1800 - 1999)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Giebelseitig in der geschlossenen Bebauung der nördlichen Straßenseite der Hussenstraße stehend.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Satteldach; die Obergeschosse sind dreiaxsig mit stehenden Rechteckfenstern mit

Sprossenteilung und gefaster Rahmung gegliedert, das EG ist durch ein großes, durch Stahlträger gerahmtes, zweiteiliges Schaufenster für die Nutzung als Geschäft geöffnet.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

— *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:

— *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

— *keine Angaben*

Konstruktion/Material:

— *keine Angaben*