

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178507883317/>

ID: 178507883317

Datum: 19.03.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Feuerleitergasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74889
Stadt-Teilort:	Ladenburg
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ladenburg
Wohnplatz:	Ladenburg
Wohnplatzschlüssel:	8226038001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Quelle: bildindex.de

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung am Wohnhaus ergab, dass Zwischenwände, Decken und Dachwerk von einem völligen Neubau des Hauses innerhalb der erhaltenen mittelalterlichen Umfassungsmauern stammt. Der erste Bauzustand kann lediglich aus der relativ flachen Dachneigung und regionaler Vergleichsbauten gewonnen werden, die mehrfach im 13. Jahrhundert belegt sind. 1682 (d) erfolgte schließlich der Umbau des mittelalterlichen Wohnhauses.

In der Folgezeit blieb das Haus lange unverändert. Lediglich die Ausgestaltung der Räume wurde mehrmals erneuert. Gravierende Veränderungen erfolgten erst im 19. und 20. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1200 - 1300) Vage Datierung des mittelalterlichen Erstbaus.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1682) Umbau unter Einbehaltung der massiven Umfassungsmauern; erneuert wurden Zwischenwände, Decken und Dachwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase:
(1800 - 1999) Gravierende Veränderungen am Gebäude: große Fenstereinbrüche, Verlegung der Geschosstreppen in einen Anbau und Abtrennung eines schmalen Flurs vom bisherigen Treppenflus).

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben


Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Notdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das kleine Anwesen liegt südöstlich des Marktplatzes im spitzen Winkel zwischen Feuerleitergasse und Babogasse. Direkt an letzterer steht ein schmales Nebengebäude, das zusammen mit dem zur Feuerleitergasse giebelständigen Wohnhaus einen dreieckigen Hof begrenzt. Südlich schließt sich an das Wohnhaus, dessen First annähernd in west-östlicher Richtung verläuft, ein großer Garten an, östlich eine Freifläche des benachbarte Grundstücks. Das Wohnhaus steht also ringsum fast ganz frei, nur das Ostende der Nordseite wird

	durch den hier angefügten zweigeschossigen Nebenbau verdeckt.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Massivbau, Fenstereinfassungen aus Werkstein. Die Einfassungen der Hof-, der Straßen- und der Gartenseite stammen frühestens aus dem 19. Jh. Ein kleines Fenster im OG an der Ostseite deutet mit seiner schmal abgefasten Einfassung auf eine frühere Entstehung des Hauses hin.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Konstruktion/Material:	— keine Angaben