

Ehem. Zehntscheuer, Universität Freiburg

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182656788813/>

ID: 182656788813 Datum: 08.01.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0580° nördliche Breite, 8,4580° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine





Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das große Gebäude diente seit dem 16. Jahrhundert der Universität Freiburg als Zehntscheuer; vermutlich wurde zu diesem Zweck das Gebäude errichtet und ein an dieser Stelle bereits bestehender turmartiger Wohnbau in den Neubau integriert.


1. Bauphase: (1235)	Der turmartige Vorgängerbau stammt aus dem 13. Jahrhundert (a). Dieser Kernbau lässt sich auch heute noch leicht im Gebäudebestand identifizieren.
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
2. Bauphase: (1390 - 1599)	Ab 1390 bis ins 16. Jahrhundert wurde das Gebäude zur Zehntscheuer in heutiger Kubatur erweitert (a). 1460 wurde von dem Villingener Gelehrten Matthäus Hummel die Universität Freiburg gegründet. Die Stadt Villingen gab die Hälfte des Kornzehnten an die Uni Freiburg ab. Die Lagerung erfolgte in der Zehntscheuer. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Zehntscheune
3. Bauphase: (1700 - 1799)	Der Dachstuhl wurde im 18. Jahrhundert (gk) erneuert.
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Dachgeschoss(e)
4. Bauphase: (1850)	Der Zehnt als Steuer wurde 1850 abgelöst. Die Zehntscheuer wurde aber weiterhin als Lager für landwirtschaftliche Produkte genutzt. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
5. Bauphase: (1927 - 2004)	Ab 1927 folgten verschiedene Nutzungsformen – vom Eiskeller über Spedition über Atelier für Inneneinrichtung bis zum Bildungszentrum Turmgasse. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
6. Bauphase: (2004 - 2008)	Leerstand (a)
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
7. Bauphase: (2008 - 2014)	Kauf und Umbau des Gebäudes durch die Narrozunft Villingen. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Kurzanalyse
- Schadensuntersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Ehemalige Zehntscheuer der Universität Freiburg mit älterem Kern. Mächtiges Eckgebäude zur Turmgasse, fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Rietgasse auf deren Ostseite.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohnhaus• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<ul style="list-style-type: none">• Zehntscheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges, mächtiges Eckgebäude mit zwei großen, rundbogigen Einfahrten in der Giebelseite zur Turmgasse. Zur Rietgasse durch kleine Fenster mit mittelalterlich gekehlten Gewänden gegliedert. Im nordwestlichen Viertel des Gebäudes ist ein turmartiger Wohnbau des 13. Jahrhunderts mit auffällig dicken Mauern und mit rundbogigen Eingängen erhalten. Bis ins 16. Jahrhundert zur Zehntscheuer in heutiger Kubatur erweitert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben