

Stadmauer am Klosterring mit Pulverturm

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/183570670810/>

ID: 183570670810

Datum: 07.01.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Obere Straße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Stadtbefestigung von Villingen, die sich zu weiten Teilen erhaltenen hat, besteht größtenteils aus der ehemals inneren Stadmauer des 13. Jahrhunderts. Während des Schweizerkrieges 1499 wurde Stadmauer durch Rondelle und Torbastionen verstärkt und seit Ende des 17. Jahrhunderts weiter ausgebaut, bis die Innenmauer gegen Anfang des 18. Jahrhunderts in etwa dem heutigen Aussehen entsprach. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden Teile der Stadtbefestigung abgerissen. (a)

1. Bauphase:
(1209 - 1210) Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen Oberem Tor und Bickentor. Durch zwei im Mauerwerk von Obere Straße 30 vorgefundenen Gerüsthölzern konnte dieser Teil der Mauer in die Jahre um 1209/10 (d) datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1499) Im Bereich zwischen Bickenkloster und Klosterringschule befindet sich ein halbrunder, zur Feldseite an die Stadtmauer gebauter ehemaliger Batterieturm von 1499.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Tragwerksuntersuchung, Sanierungsgutachten

Beschreibung

Umgebung, Lage: Umgrenzung des alten Stadtkerns, Stadtmauer am Klosterring mit Pulverturm.
Betrachtete Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen Oberem Tor und Bickentor.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
 - Stadtmauer

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: Bruchsteinmauer

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein

Konstruktion/Material: keine Angaben