

# Neues Rathaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/205352833116/>

ID: 205352833116

Datum: 07.01.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Münsterplatz
<b>Hausnummer:</b>	7 + 8
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Neuen Rathaus handelt es sich um zwei ursprünglich separate Gebäude. Das Haus Nr. 7 wurde 1573 als Pfarrhaus in spätgotischen Formen erbaut. Bei dem nach Norden anschließenden Bau Nr. 8 handelt es sich um das ehemalige Kanzleigebäude von Gregor Fleit aus dem Jahr 1761. 1928 wurden die beiden Gebäude zusammengelegt und dienen seither als Sitz der Stadtverwaltung, das Alte Rathaus ersetzend.

<b>1. Bauphase:</b> (1573)	Errichtung des Pfarrhauses (a/i)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Pfarrhaus</li></ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1761)	Errichtung des Kanzlei (a)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen</li><li>• Amtsgebäude</li></ul>
<b>3. Bauphase:</b> (1928)	Zusammenschluss der beiden Gebäude als städtische Verwaltung.
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen</li><li>• Rathaus</li></ul>

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Befunduntersuchung Natursteine
- Befunduntersuchung Innenräume
- Befundbericht Fassaden
- Restauratorische Voruntersuchung Ostfassade

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	In der Villingener Stadtmitte, traufseitig an der Westseite des Münsterplatzes.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen</li><li>• Rathaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Neues Rathaus, bestehend aus einer Gebäudegruppe aus ehem. Pfarrhaus (Nr. 7) und ehem. Kanzlei (Nr. 8) und ummauertem Hof mit Nebengebäude. Ehem. Pfarrhaus, dreigeschossiger Massivbau mit Treppengiebel. Ehem. Kanzlei, dreigeschossiger Massivbau mit Mansardwalmdach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein
- Gestaltungselemente
  - Treppengiebel

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*