Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208909631514/

ID: 208909631514 **Datum:** 29.08.2023 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zehnthofstraße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	71083
Stadt-Teilort:	Herrenberg-Gültstein
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Böblingen (Landkreis)
Gemeinde:	Herrenberg
Wohnplatz:	Gültstein
Wohnplatzschlüssel:	8115021004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht Ost

Abbildungsnachweis:
JaKo Baudenkmalpflege GmbH

Bildbeschreibung:
Ansicht Süd

Abbildungsnachweis:
JaKo Baudenkmalpflege GmbH

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Erbauung des Wohnhauses datiert dendrochronologische in das Jahr 1667 (d). Im 19. Jahrhundert erfolgt der Ausbau des Dachgeschosses zum Vollgeschoss durch Aufstockung der Traufseiten.

1. Bauphase:
(1667)

1667 (d) Erbauung des Gebäudes als schlichter einstöckig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit Steinsockel, lang gestreckter Gewölbekeller

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Wohnstallhaus

2. Bauphase:
(1800 - 1899)

Ausbau des Dachgeschosses zum Vollgeschoss durch Aufstockung der Traufseiten.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Abbruchdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Zentrum Gültsteins, etwa 70m westlich der evangelischen Peterskirche in der Altinger Straße; es steht giebelseitig an der Zehnthofstraße, die Firstrichtung verläuft von Nordwest nach Südost.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Decken
	  • Balken-Bretter-Decke
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*