

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208909631514/>

ID: 208909631514 Datum: 29.08.2023 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zehnthofstraße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	71083
Stadt-Teilort:	Herrenberg-Gültstein
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Böblingen (Landkreis)
Gemeinde:	Herrenberg
Wohnplatz:	Gültstein
Wohnplatzschlüssel:	8115021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Ansicht Ost

Abbildungsnachweis:
JaKo Baudenkmalpflege GmbH



Bildbeschreibung:
Ansicht Süd

Abbildungsnachweis:
JaKo Baudenkmalpflege GmbH



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Erbauung des Wohnhauses datiert dendrochronologische in das Jahr 1667 (d). Im 19. Jahrhundert erfolgt der Ausbau des Dachgeschosses zum Vollgeschoss durch Aufstockung der Traufseiten.

1. Bauphase: (1667)

1667 (d) Erbauung des Gebäudes als schlichter einstöckig-ingeschossiger Holzgerüstbau mit Steinsockel, lang gestreckter Gewölbekeller

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Wohnstallhaus

2. Bauphase: (1800 - 1899)

Ausbau des Dachgeschosses zum Vollgeschoss durch Aufstockung der Traufseiten.

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

▬ keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Abbruchdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Zentrum Gültsteins, etwa 70m westlich der evangelischen Peterskirche in der Altinger Straße; es steht giebelseitig an der Zehnthofstraße, die Firstrichtung verläuft von Nordwest nach Südost.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	▬ keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	▬ keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	▬ keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Decken<ul style="list-style-type: none">• Balken-Bretter-Decke• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• Geschossgerüst
Konstruktion/Material:	▬ keine Angaben