## Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212506439918/

**ID**: 212506439918 **Datum:** 19.03.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

(i) Objektdaten

Straße: Freihofgasse

Hausnummer:

Postleitzahl: 79219

Stadt-Teilort: Staufen

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)

Gemeinde: Staufen im Breisgau

Wohnplatz: Staufen im Breisgau

Wohnplatzschlüssel: 8315108015

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht Freihofgasse

Abbildungsnachweis: Stadtarchiv Staufen

Bildbeschreibung:


Systemskizze Grundriss 1. Dachgeschoss

Abbildungsnachweis:

Burghard Lohrum

#### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus





### Bildbeschreibung:

Südlicher Abschluss hinter der abgetreppten Traufwand von Haus Nr. 3.

## Abbildungsnachweis:

Stadtarchiv Staufen

## Objektbeziehungen

keine

### m Umbauzuordnung

keine

# Bauphasen

## Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der zweigeschossige Massivbau wurde im Jahr 1813 errichtet. Eine inschriftliche Datierung befindet sich über dem Türsturz und zeigt neben den Initialen MG und TB auch die Jahreszahl 1813

## 1. Bauphase:

(1813)

Errichtung des Gebäudes im Jahr 1813 (i)

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)



#### Besitzer:in

keine Angaben

#### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Wohnhaus



#### **Zugeordnete Dokumentationen**

· Dendrochronologische Datierung



#### **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** 

Das Gebäude liegt im Stadtzentrum von Staufen. Mit leichtem Rücksprung eingebunden in die traufständige Ausrichtung des südlich gelegenen Nachbarhauses Freihofgasse 3 und das giebelständig angrenzende Gebäudes Hauptstr. 57. In der heutigen Anbindung an das südlich angrenzende Nachbarhaus Nr. 3, deutet der abgestufte, in der Gassenflucht des Nachbarhauses verlaufende Mauerfortsatz eine ältere, vor 1813 bestehende Gassenflucht an.

Lagedetail:

SiedlungStadt

Bauwerkstyp:

WohnbautenWohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Der zweigeschossige Massivbau weist einen rechteckigen Grundriss auf, dessen Längsseiten leicht aus der Nord-Süd-Achse gedreht sind. Es wird überdeckt von einem Pultdach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



## Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

DachformPultdach

Konstruktion/Material:

Zweigeschossiger Massivbau. Pultdach mit vier abgesprengten Querbünden.

Seite 3