

Ehem. Kaplanei, Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/213112603919/>

ID: 213112603919

Datum: 08.02.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78199
Stadt-Teilort:	Bräunlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bräunlingen
Wohnplatz:	Bräunlingen
Wohnplatzschlüssel:	8326006002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus (78199 Bräunlingen, Auf dem Buck 4)
- Wohnhaus, Auf dem Buck 5 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Auf dem Buck 6 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Blaumeerstraße 21 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Blaumeerstraße 6 (78199 Bräunlingen)

- Wohnhaus, Dekan-Metz-Straße 9 (78199 Bräunlingen)
- St. Remigiuskapelle, Friedhofstraße 5 (78199 Bräunlingen)
- Sog. Schultheißenhaus, Kirchstraße 15 (78199 Bräunlingen)
- Mühlentor mit Kaisertörle, Kirchstraße 1 (78199 Bräunlingen)
- Grundschule, Kirchstraße 31 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Kirchstraße 9 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Mittelgasse 4 (78199 Bräunlingen)
- Gebäudekomplex, Mittelgasse 5 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Sommergasse 14 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Zähringerstraße 15 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Zähringerstraße 22 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Zähringerstraße 28 (78199 Bräunlingen)
- Kath. Pfarrkirche Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel , Zähringerstraße 3 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Zähringerstraße 30 (78199 Bräunlingen)
- Reichenauer Kelnhof, Zwingelgasse 1 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus (78199 Bräunlingen, Zwingelgasse 8)
- Wohnhaus, Zwingelgasse 6 (78199 Bräunlingen)
- Wohnhaus, Zwingelstraße 8 (78199 Bräunlingen)

Bauphasen

1. Bauphase: Bau des Gebäudes im 19. Jahrhundert.
(1800 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

2. Bauphase: Umbau der ehem. Kaplanei für Wohnzwecke und das städtische Verkehrsamt.
(2008 - 2023)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Besitzer:in

 keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude befindet sich in der Innenstadt und grenzt mit seiner Nordwand an das Stadttor.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten

- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Dreigeschossiges Gebäude mit abschließendem Satteldach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:

— keine Angaben